



AT&T Wireless Services
WASH/BALT-PCS

Best Server

CellID #4.3

SiteList

Sheraton-Inner Harbo LAT:39-17-04N LON:76-36-56W GE: 5m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:51.00 , ERP:48.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:51.00 , ERP:48.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:51.00 , ERP:48.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10

Central Savings LAT:39-17-28N LON:76-36-55W GE: 22m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:111.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490 DT:15M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:111.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490 DT:15M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:111.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490 DT:15M HW:0 LD:10

Raleigh Industrial LAT:39-16-47N LON:76-37-47W GE: 8m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:48.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:48.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:48.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Johnston Square LAT:39-18-15N LON:76-36-33W GE: 27m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:34.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:39.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:39.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10

Laborer Towers LAT:39-18-58N LON:76-37-55W GE: 50m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:43.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:41.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:41.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10

MD Brush Co. LAT:39-16-48N LON:76-40-14W GE: 43m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:16.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:16.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:21.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

WES Radio LAT:39-15-18N LON:76-40-31W GE: 70m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:30.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:30.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Steel & Wire Company LAT:39-14-53N LON:76-39-33W GE: 36m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:49.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:49.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:49.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10

AT&T-McCombs BT LAT:39-15-58N LON:76-36-07W GE: 2m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:36.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:36.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:36.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10

Montebello Water LAT:39-20-12N LON:76-35-22W GE: 60m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:27.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:27.00 , ERP:120.0W ANI:DB979490E-M DT:6M HW:0 LD:10

The Charles LAT:39-19-43N LON:76-37-04W GE: 80m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:28.60 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:28.60 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:28.60 , ERP:120.0W ANI:ANS90162 DT:6M HW:0 LD:10

Covans Manor LAT:39-21-12N LON:76-38-37W GE: 109m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:33.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:37.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:37.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

MDO-Greenspring LAT:39-23-44N LON:76-41-12W GE: 140m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:40.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:40.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:40.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

The Brodie Organized LAT:39-23-23N LON:76-43-43W GE: 160m
 STN:Y1 ORTN:10 'TN TXHT:18.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:120 'TN TXHT:18.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:240 'TN TXHT:18.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Montel-Bare Hill LAT:39-22-48N LON:76-39-34W GE: 120m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:43.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:43.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:43.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Balvadora Tower LAT:39-21-49N LON:76-38-48W GE: 70m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:35.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:35.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:35.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Bal-Park Towers LAT:39-20-44N LON:76-40-58W GE: 132m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:33.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y2 ORTN:150 'TN TXHT:33.00 , ERP:120.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10
 STN:Y3 ORTN:270 'TN TXHT:33.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

Pikeville - Sappan LAT:39-21-43N LON:76-43-12W GE: 144m
 STN:Y1 ORTN:30 'TN TXHT:45.00 , ERP:85.0W ANI:ANS90160 DT:6M HW:0 LD:10

*** Legend incomplete. See report ***

OVERLAYS
 Interstate Highways
 State Highways
 Tertiary Highways
 Shorelines and Rivers
 County Boundaries
 MTA Boundaries

Kilometers
 0 1.00 2.00

SCALE: 1:40,000 11/02/99 13:53